



Tvingstrup Vandværk
Grøndalsvej 1, Tvingstrup
8700 Horsens

Att.: Peter Bremer

Registrernr.: 045882
Kundenr.: 85400
Ordrenr.: 823829
Prøvenr.: 23113808

Modt. dato: 2009.11.16

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Tvingstrup Vandværk
Grøndalsvej 1, Tvingstrup, 8700 Horsens
Prøvested.....: **Tvingstrup Vandværk. DGU 107.929 - V20004000/4609001202**
DGU-nr.....: **107.929**
Prøvetype.....: Råvand - Opfølgning
Prøveudtagning...: 2009.11.16 kl. 10:10
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JBX)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.11.17 kl. 07:42 - 2009.11.20

	Prøvenr.: 23113808	Prøve ID:	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	Ant./100ml			Colilert®	
E. coli	<1	Ant./100ml			Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1	Antal/ml			DS/EN/ISO 6222	
Kimtal ved 37 °C, GEA	2	Antal/ml			DS/EN ISO 6222	

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	9.9 gr. C	DS2250

Analysekommentarer:

Opfølgning af registernr 045326

Kopi af rapporten er sendt til:

- Horsens Kommune, Rådhusstorvet 4, 8700 Horsens
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

20. november 2009

Kundecenter: tlf.72187295 Sys Bisgaard Hansen
Kontaktperson
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.